



COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO

PROBLEMATICHE

LATO DX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



0%0%0%0%

0%

CM

CORPO

MARCIAPIEDE



0%0%0%0%

0%

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE



0%0%0%0%

0%

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



0%0%0%0%

0%

Problematiche

Quantità

LATO SX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



67%100%25%100%

25%

Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)

Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)

Rampa con pendenza >15% (cad)

Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

2

1

2

2

CM

CORPO

MARCIAPIEDE



100%100%68%67%

68%

Ostacoli lungo il percorso: Cabine delle Utenze (cad)

1

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE



0%100%20%0%

20%

Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m)

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Tombini griglie e grate (cad)

348

1

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



18%0%0%100%

13%

Impianto semaforico assente (cad)

Percorsi tattili assenti (m)

2

174

LEGENDA:

Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

