

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ


DELL'AMBITO

PROBLEMATICHE

AM	ACCESSI PIAZZA	A 100%100%50%100%	50%	Presenza gradino in accesso alla piazza (cad)	2
CM	CORPO PIAZZA	A 100%100%40%67%	40%	Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad) Pendenza trasversale del percors >1% (m) Assenza di balaustra (m) Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m) Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)	1 10 2 2 7
PM	PAVIMENTAZIONE PIAZZA	A 0%100%20%0%	20%	Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m²) Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Radici (cad)	1736 1
FF	ATTREZZATURE PIAZZA	A 50%100%75%100%	56%	Percorsi tattili assenti (m) Segnale scale a pavimento assenti (cad)	352 4

LEGENDA: — Media delle piazze

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO ATTUALE

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
1	AM	X
2	CM	X
3	PM	X
4	FF	X

