



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA VII^A

DETERMINAZIONE

n.187 del 31.07.2017

OGGETTO: Ripristino impianto di acquedotto presso Villa dell'Assunta.
Approvazione Ordine di Servizio ed affidamento incarico.

In data 31 luglio 2017 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale Dalò

PREMESSO che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 10/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

Visto l'Ordine di Servizio redatto dal Responsabile VII^A Area che di seguito si riporta integralmente:

ORDINE DI SERVIZIO
(Art. 175 – 176 D.P.R. 207/2010)

Il giorno 12 luglio 2017, il sottoscritto Arch. Pasquale Dalò nella sua qualità di Responsabile della VII^A Area, a seguito di segnalazione giunta a quest'ufficio da parte dei cittadini e dell'addetto al servizio acquedotto comunale dipendente Di Pippa Enrico si è recato in Via Taranto parco Madonna dell'Assunta e Viale Mastrobuono per accertare una perdita sulla rete comunale di acquedotto.

Dal sopralluogo si è potuto constatare la fuoriuscita di acqua proveniente dalla rete idrica comunale dovuta ad una rottura della stessa

Madonna dell'Assunta

Intercettata la perdita si rende necessario un mini escavatore con cingoli gommati da parte di una ditta di fiducia per:

- Scavo per circa 2,5 – 5,00 metri e per una larghezza e profondità di mt. 1,00 – 1,50 mt successiva chiusura con stabilizzato di cava, previo trasporto discarica del materiale di risulta aggettamento acqua, taglio tronco di condotta da riparare, fornitura e posa in opera di gruppo saracinesca d'intercettazione in ghisa flangiata DN 80 CP PN 10, completo di attacchi flangiati, kit di bulloni zincati di serraggio con guarnizioni piane di tenuta e giunto multi diametro SUPER HIDRO SH 30.
- Reinterro, messa in pressione e collaudo, collaudo, completo di tutta l'attrezzatura necessaria, ivi compresi gli oneri per la sicurezza per una somma a corpo di € 2.250, 00 IVA inclusa.

Viale Mastrobuono

Stesse lavorazioni sono necessari in Viale Mastrobuono da cui la necessità di avvalersi delle prestazioni di una ditta di fiducia locale, che eseguirà riparazione del tronco in questione, e precisamente:

- Scavo per circa 2,5 – 5,00 metri e per una larghezza e profondità di mt. 1,00 – 1,50 mt successiva chiusura con stabilizzato di cava, previo trasporto discarica del materiale di risulta, aggettamento acqua, taglio tronco di condotta da riparare, fornitura e posa in opera di gruppo saracinesca d'intercettazione in ghisa flangiata DN 80 CP PN 10, completo di attacchi flangiati, kit di bulloni zincati di serraggio con guarnizioni piane di tenuta e giunto multi diametro SUPER HIDRO SH 30.
- Reinterro, messa in pressione e collaudo, collaudo, completo di tutta l'attrezzatura necessaria, ivi compresi gli oneri per la sicurezza per una somma a corpo di € 2.250, 00 IVA inclusa.

Interpellata ed effettuato sopralluogo congiunto con la ditta HIDRO _ COS di ROTOLO Antonio corrente in Castellaneta, la stessa si è resa disponibile ad eseguire i lavori innanzi con urgenza per la somma di € 4.500,00 compreso IVA.

Si ribadisce che la ditta esecutrice:

- Deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- Deve osservare tutte le norme per la segnalazione dei lavori in corso previsti dal Nuovo Codice della Strada.
- Deve utilizzare materiali della migliore qualità e potrà metterli in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, o in caso di controversia, con atto dell'Amministrazione.
- I materiali di risulta devono essere smaltiti secondo legge ovvero portati alle discariche autorizzate e deve essere consegnata alla D.L. la relativa ricevuta di consegna.

Visto il Decreto Sindacale n° 24 del 20.06.2017 di conferimento incarico per la Responsabilità della VII^A Area – S.U.A.P. & Marketing del Territorio.

Per quanto innanzi riportato,

ORDINA

Alla ditta HIDRO _ COS di ROTOLO Antonio corrente in Castellaneta (TA), di eseguire i lavori di scavo, riparazione tubazione e chiusura degli scavi a riparazione ultimata ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le modalità di cui in premessa.

Castellaneta li 12 Luglio 2017

La ditta

Il Responsabile VII^A Area

Ritenuto dover procedere ad approvare il predetto Ordine di Servizio ed imputare la relativa somma dell'intervento sul capitolo 12870 ad oggetto: "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizio" impegno n. 54/'15 assunto con determina dirigenziale n. 01 del 13.01.2015 R.P. 2015 Bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 20.06.2017 di conferimento incarico, per la responsabilità della VII^ Area SUAP & marketing del Territorio, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000, art. 107;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n° 04 del 16.01.2013;

Visto il Regolamento di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 26 del 16.02.2003;

DETERMINA

1. Di approvare l' Ordine di Servizio in narrativa integralmente riportato confermando l'incarico per la esecuzione dei lavori alla ditta Hidro - Cos di Rotolo Antonio di Castellaneta;
2. Di imputare la somma di € 4.500,00 compreso Iva per legge sul capitolo n° 12870 ad oggetto "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazione di servizio" impegno n. 54/'15 assunto con determina dirigenziale n. 01 del 13.01.2015 R.P.2015 del bilancio corrente ;
3. Di procedere al pagamento del corrispettivo alla ditta Hidro - Cos di Rotolo Antonio di Castellaneta a lavori ultimati, a presentazione fattura vistata dal responsabile della VII^ Area, e del DURC.

CIG ZCC1F87B6C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

21 NOV. 2017

(Dott.ssa Francesca Capriulo)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li 10.11.2017

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò