



COMUNE DI CASTELLANETA
Cap: 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

11 GIU. 2013

Prot. N. 13587

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ordinanze n. 56

Prot. gen. n. ____ del ____

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – comma 5 art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 21 Regolamento comunale approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 – Esecuzioni lavori urgenti di ripristino funzionamento pompa sommersa pozzo San Martino e ripristino perdite rete acquedotto comunale.

IL SINDACO

Vista la relazione tecnica di somma urgenza redatta in data odierna dal Capo Servizio Manutenzioni geom. Michele DI DIO che di seguito integralmente si riporta:

Nella mattinata di sabato 08/06/2013 si è avuta l'interruzione del funzionamento della pompa sommersa installata sul pozzo San Martino che alimenta l'acquedotto comunale.

Ricevuta la segnalazione telefonica dall'Assessore Del. ai LL.PP. consigliavo subito di attivare l'allaccio alla Condotta del Consorzio di Bonifica.

Nel pomeriggio alle ore 17,00 circa procedevo ad ispezionare i luoghi e verificavo:

- 1) *Che la Ditta A.D. Grandi Lavori aveva già proceduto ad effettuare l'allaccio provvisorio per collegare le tubazioni del Consorzio di Bonifica con quello dell'acquedotto comunale. Sono stati disposti tre contatori da parte del Consorzio attivati verso le ore 20,00. Il consorzio sta erogando circa lt. 3 – 4 al secondo.*
- 2) *Che la pompa sommersa è in blocco. (Effettuando la procedura di avviamento pompa il quadro elettrico andava in blocco).*
- 3) *Che sull'imbocco del pozzo artesiano il cavo di messa a terra si è completamente liquefatto sicuramente conseguenza di intenso corto circuito.*

Per ripristinare l'erogazione è necessario estrarre la pompa dal pozzo e da come si presenta la situazione, sicuramente, sarà necessaria sostituirla.

Per questo sempre nel pomeriggio di sabato convocavo sul posto la Ditta Aldo Girardi esecutrice dell'ultimo intervento di manutenzione eseguito nel mese di luglio 2010 (in questa occasione fu estratta la pompa dal pozzo e ripristinato il funzionamento della stessa), in quanto ben conosce la situazione dell'impianto.

Il titolare della Ditta, previa ispezione dei luoghi, confermava la necessità di estrarre la pompa dal pozzo e seduta stante dava la sua immediata disponibilità ad intervenire.

Nel contempo lo scrivente, a seguito di segnalazioni ricevute, ha riscontrato che sull'impianto di acquedotto vi sono tre perdite di acqua che è necessario rimuovere in termini di somma urgenza approfittando del momentaneo blocco della pompa.

Di seguito si indicano i siti:

- 1) *Via San Martino all'altezza dell'ex laboratorio di lavorazione marmi (nei pressi dei locali di proprietà Elia);*
- 2) *Via San Martino incrocio con via Stazione nei pressi della palestra ginnica Ilgrande;*
- 3) *Via Taranto all'altezza del Km. 616,400. In questo sito la Ditta A.D. grandi Lavori ha aperto già da qualche giorno lo scavo mettendo a nudo le due tubazioni in acciaio: la principale da mm 160 e la secondaria da 2 pollici. In questo punto le tubazioni vanno sostituite per un tratto di circa mt 15,00 e va disposta una valvola di manovra da sistemare in pozzetto. Dal momento che la Ditta non riesce a reperire la tubazione in acciaio il ripristino sarà eseguito con tubazione in PVC (si è in attesa di preventivo di spesa). Questa diramazione è importante in quanto serve il distacco dei Vigili del Fuoco.*

Effettuata una stima sommaria e sintetica dei lavori sopra elencati ha determinato un importo di € 20.000,00 fatte salve tutte le opportune verifiche e valutazioni da effettuare all'atto esecutivo dei lavori.

Pertanto questo Ufficio pur riscontrato che trattasi di opere da eseguire senza indugio con il rito della somma urgenza, non ha redatto i relativi verbali d'urgenza in quanto non vi è copertura finanziaria nel relativo capitolo di bilancio (capitolo 2 intervento n. 1090403). Il predetto capitolo presenta una disponibilità di € 611,33 (vedi all. a).

F.to Il Capo Servizio R.P. (Geom. Michele DI DIO)

Ritenuto di dover adottare provvedimento con tingibile ed urgente per scongiurare grave pericolo di natura igienico sanitario ordinando:

- L'immediata esecuzione di tutte le opere strettamente necessarie per assicurare il ripristino della funzionalità dell'impianto di emungimento acqua sito in via San Martino e dell'eliminazione delle perdite riscontrate sulla rete dell'acquedotto comunale in dettaglio descritte nella relazione urgente redatta dal Capo Servizio Manutenzioni in data odierna sopra integralmente riportata facendo ricorso alle procedure previste nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 divenuto esecutivo il 12.02.2010.

Visto l'art. 87 dello Statuto Comunale;

Visto il comma 5 dell'art. 50 e comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 21 del Reg. Com. (D.C.C. n. 57/2009)

ORDINA

1. Al Responsabile della 5 Area Servizi Tecnici l'immediata esecuzione di tutte le opere strettamente necessarie per assicurare il ripristino della funzionalità dell'impianto di emungimento acqua sito in via San Martino e dell'eliminazione delle perdite riscontrate sulla rete dell'acquedotto comunale in dettaglio descritte nella relazione urgente redatta dal Capo Servizio Manutenzioni in data odierna sopra integralmente riportata facendo ricorso alle procedure previste nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 divenuto esecutivo il 12.02.2010.
2. ai Responsabili:
 - della 2 area finanziaria rag. Michele GALASSO;
 - 5 area tecnica rispettivamente ed arch. Pasquale DALO;ognuno nell'ambito delle proprie competenze di procedere alla regolarizzazione del preliminare impegno di spesa stimato sommariamente in € 20.000,00.

Nomina

Direttore dei Lavori e Responsabile del procedimento il geom. Michele DI DIO.

Dispone

L'invio delle presente ordinanza per opportuna conoscenza:


- 1) Alla Compagnia Carabinieri di Castellaneta;
- 2) Alla Tenenza Guardia di Finanza di Castellaneta;
- 3) Al comando dei Vigili del Fuoco di Taranto – Distaccamento di Castellaneta.
- 4) Al Comando Vigili Urbani di Castellaneta.

Che tutte le notifiche devono essere effettuate a mezzo messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li 11/06/ 2013.

Visto:

D. Responsabile 5° Area (Arch. Pasquale DALO)



Il Sindaco
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

