

- ALLEGATO A -

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

C.F. 80012250736

SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)

P.zza Principe di Napoli n. 1 - 74011 CASTELLANETA (TA)

**TABELLA A - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2012**[illegible]

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

C.F. 80012250736

SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)

P.zza Principe di Napoli n. 1 - 74011 CASTELLANETA (TA)



TABELLA B - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2012

	NUOVA COSTRUZIONE			DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO		
	Up €/mq	Us €/mq	Tot. €/mq	Up €/mq	Us €/mq	Tot. €/mq	Up €/mq	Us €/mq	Tot. €/mq
ZONA A (Centro abitato)	7,29	15,66	22,95	7,29	15,66	22,95	3,64	7,82	11,46
ZONA B (Centro abitato)	6,56	14,09	20,65	5,84	12,53	18,37	4,38	9,39	13,77
ZONA C (Centro abitato: lft=2,0 mc/mq)	6,15	12,53	18,68	5,37	10,96	16,33	4,61	9,39	14,00
ZONA C (Centro abitato: lft=1,5 mc/mq)	8,71	12,53	21,24	7,62	10,96	18,58	6,52	9,39	15,91

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

C.F. 80012250736

SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)

P.zza Principe di Napoli n. 1 - 74011 CASTELLANETA (TA)



TABELLA C - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2012

EDILIZIA PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO (ZONE D - ZONE E)

		AMPLIAMENTI			NUOVI INSEDIAMENTI			IN P.I.P.		
Zona	Distanza dal mare (metri)	Up €/mq	Us €/mq	Tot. €/mq	Up €/mq	Us €/mq	Tot. €/mq	Up €/mq	Us €/mq	Tot. €/mq
INDUSTRIE PER LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECCIA, ARTIGIANATO (1 ÷ 10 ADDETTI)	0-500	1,93	0,96	2,89	2,91	1,45	4,36	1,93	0,96	2,89
	501-2000	1,67	0,84	2,51	2,52	1,26	3,78	1,67	0,84	2,51
	2001-5000	1,42	0,71	2,13	2,13	1,06	3,19	1,42	0,71	2,13
	oltre 5000	1,29	0,64	1,93	1,93	0,96	2,89	1,29	0,64	1,93
INDUSTRIE PER LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECCIA, ARTIGIANATO (11 ÷ 50 ADDETTI)	0-500	2,26	0,96	3,22	3,40	1,45	4,85	2,26	0,96	3,22
	501-2000	1,97	0,84	2,81	2,95	1,26	4,21	1,97	0,84	2,81
	2001-5000	1,66	0,71	2,37	2,49	1,06	3,55	1,66	0,71	2,37
	oltre 5000	1,51	0,64	2,15	2,26	0,96	3,22	1,51	0,64	2,15
INDUSTRIE PER LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECCIA, ARTIGIANATO (51 ÷ 200 ADDETTI)	0-500	2,55	0,96	3,51	3,82	1,45	5,27	2,55	0,96	3,51
	501-2000	2,20	0,84	3,04	3,31	1,26	4,57	2,20	0,84	3,04
	2001-5000	1,86	0,71	2,57	2,80	1,06	3,86	1,86	0,71	2,57
	oltre 5000	1,70	0,64	2,34	2,55	0,96	3,51	1,70	0,64	2,34
INDUSTRIE NON COMPRESSE NEI PUNTI PRECEDENTI (1 ÷ 10 ADDETTI)	0-500	5,81	2,91	8,72	8,71	4,35	13,06	7,74	3,87	11,61
	501-2000	5,04	2,52	7,56	7,54	3,78	11,32	6,71	3,35	10,06
	2001-5000	4,26	2,13	6,39	6,39	3,19	9,58	5,68	2,84	8,52
	oltre 5000	3,87	1,93	5,80	5,81	2,91	8,72	5,17	2,57	7,74
INDUSTRIE NON COMPRESSE NEI PUNTI PRECEDENTI (11 ÷ 50 ADDETTI)	0-500	6,81	2,91	9,72	10,21	4,35	14,56	9,07	3,87	12,94
	501-2000	5,89	2,52	8,41	8,84	3,78	12,62	7,86	3,35	11,21
	2001-5000	4,98	2,13	7,11	7,49	3,19	10,68	6,66	2,84	9,50
	oltre 5000	4,54	1,93	6,47	6,81	2,91	9,72	6,06	2,57	8,63
INDUSTRIE NON COMPRESSE NEI PUNTI PRECEDENTI (51 ÷ 200 ADDETTI)	0-500	7,64	2,91	10,55	11,45	4,35	15,80	10,18	3,87	14,05
	501-2000	6,62	2,52	9,14	9,93	3,78	13,71	8,83	3,35	12,18
	2001-5000	5,60	2,13	7,73	8,40	3,19	11,59	7,46	2,84	10,30
	oltre 5000	5,09	1,93	7,02	7,64	2,91	10,55	6,79	2,57	9,36