



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA VII^A

DETERMINAZIONE

n. 130 del 26.08.2016

OGGETTO: Ripristino impianto di acquedotto in Via Salvatore Quasimodo e via
Ospedale .Approvazione Ordine di Servizio, affidamento incarico e
liquidazione alla Ditta Pisanelli Antonio.

In data 26/08/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento,
istruttore del provvedimento

Il Responsabile della VII^A Area
Arch. Pasquale Dalò

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/08/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 - 2018;

Visto l'Ordine di Servizio redatto dal Responsabile VII^a Area che di seguito si riporta integralmente:

ORDINE DI SERVIZIO
(Art. 175 – 176 D.P.R. 207/2010)

Il giorno 29 luglio 2016, il sottoscritto Arch. Pasquale Dalò nella sua qualità di Responsabile della VII^a Area, a seguito di segnalazione dell'assessore ai LL.PP. sig. Rubino Alessandro, si è recato in Via S. Martino per accertare perdite sulla rete comunale di acquedotto precisamente:

- In Via San Martino nei pressi del Negozio/caseificio Di Natale;
- In Via San Martino nei pressi Palazzo Gaudino adiacente giardino comunale;
- In Via San Martino nei pressi abitazione geom. Papapietro;
- In Via San Martino nei pressi svincolo cimitero;

Dal sopralluogo si è potuto constatare la fuoriuscita di acqua proveniente dalla rete idrica comunale dovuta ad una rottura della stessa.

Un primo intervento con gli operai comunali intercettando la perdita e chiudendo.

Intercettata la perdita si rende necessario un mini escavatore con cingoli gommati da parte di una ditta di fiducia per:

- Scavo per circa 1,5 – 3,00 metri e per una larghezza e profondità di mt. 1,00 – 2,00 mt successiva chiusura con stabilizzato di cava, previo trasporto discarica del materiale di risulta e trattamento della tubazione e perni dei giunti con materiale impermeabile bituminoso,
- Ripristino sede stradale con conglomerato bituminoso..

Stesse lavorazioni sono necessari in Via S. Martino negozio Di Natale da cui la necessità di avvalersi delle prestazioni di una ditta di fiducia locale, a supporto degli operai comunali che eseguiranno la riparazione del tronco in questione, e precisamente:

- Scavo di lunghezza mt. 3,00 per profondità e larghezza di mt. 1,00 -2,00 mt;
- Riparazione della tubazione e chiusura dello scavo con stabilizzato di cava, previo trasporto discarica del materiale di risulta;
- Ripristino sede stradale con conglomerato bituminoso.

Via San Martino nei pressi abitazione geom. Papapietro;

- Scavo di lunghezza mt. 3,00 per profondità e larghezza di mt. 1,00 -2,00 mt;
- Riparazione della tubazione e chiusura dello scavo con stabilizzato di cava, previo trasporto discarica del materiale di risulta;
- Ripristino sede stradale con conglomerato bituminoso.

Via San Martino nei pressi svincolo cimitero;

- Scavo di lunghezza mt. 3,00 per profondità e larghezza di mt. 1,00 -2,00 mt;
- Riparazione della tubazione e chiusura dello scavo con stabilizzato di cava, previo trasporto discarica del materiale di risulta;
- Ripristino sede stradale con conglomerato bituminoso.

Si dispone, altresì di effettuare uno scavo in vico S. Domenico nei pressi del negozio di generi alimentari.

Interpellata ed effettuato sopralluogo congiunto con la ditta Pisanelli Antonio si stima per tutte le prestazioni innanzi elencate un compenso di € 5.000,00 Compreso IVA.

Si ribadisce che la ditta esecutrice:

- Deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- Deve osservare tutte le norme per la segnalazione dei lavori in corso previsti dal Nuovo Codice della Strada.
- Deve utilizzare materiali della migliore qualità e potrà metterli in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, o in caso di controversia, con atto dell'Amministrazione.
- I materiali di risulta devono essere smaltiti secondo legge ovvero portati alle discariche autorizzate e deve essere consegnata alla D.L. la relativa ricevuta di consegna.

Visto il Decreto Sindacale n°28 del 29.06.2016 di conferimento incarico per la Responsabilità della VII^a Area – S.U.A.P. & Marketing del Territorio.


Per quanto innanzi riportato,

ORDINA


Alla ditta Pisanelli Antonio di Castellaneta (TA), di eseguire i lavori di scavo, chiusura degli scavi a riparazione ultimata ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le modalità di cui in premessa.

Castellaneta li 1 Agosto 2016

La ditta
Pisanelli Antonio



Il Responsabile VII^a Area
Arch. Pasquale Dalò



Per quanto innanzi riportato,

ORDINA

Alla ditta Pisanelli Antonio di Castellaneta (TA), di eseguire i lavori di scavo, chiusura degli scavi a riparazione ultimata ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le modalità di cui in premessa.

Castellaneta li 1 Agosto 2016

La ditta
Pisanelli Antonio

Il Responsabile VII^a Area
Arch. Pasquale Dalò

Ritenuto dover procedere ad approvare il predetto Ordine di Servizio ed impegnare la relativa somma dell'intervento sul capitolo 12870 ad oggetto: "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizio" Bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

Rilevato che i lavori di riparazione e ripristino sono stati realizzati.

Visto il Decreto Sindacale n° 28 del 29.06.2016 di conferimento incarico per la Responsabilità della VII^a Area – S.U.A.P. & Marketing del Territorio.

Visti il D.Lgs. 163/2006

Visto il D. Lgs. N. 267/2000.

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente.


DETERMINA

1. Di approvare l' Ordine di Servizio in narrativa integralmente riportato confermando l'incarico per la esecuzione dei lavori alla ditta Pisanelli Antonio di Castellaneta;
2. Di impegnare la somma di € 5.000,00 compreso Iva sul capitolo n° 12870 del Bilancio 2016 ad oggetto : "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizio";
3. Di procedere al pagamento del corrispettivo alla ditta Pisanelli Antonio, a presentazione fattura vistata dal responsabile della VII^a Area, e del DURC con separato atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Arch. Pasquale Dalò



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 26.08.2016

Il Capo Area/resp.proc.
Arch. Pasquale Dalò