



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____.

IL RESPONSABILE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

Cat. 3 Classe 03.03 fascicolo 2/2013

AREA 5° Servizi Tecnici e Cimiteriali.

DETERMINAZIONE

n. 185 del 18.06.2013

OGGETTO: Lavori urgenti per ripristino funzionalità pozzo Artesiano sito in C.da San Martino. Conferimento incarico per video ispezione alla Ditta CO.GEO. s.r.l..

In data 18/06/2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale DALO'

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000 (e successive modifiche ed integrazioni), regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03/11/2012, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012.
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30 settembre 2013, giusta legge n. 64 di conversione del Decreto Legge 08/04/2013 n. 35 e che, in base all'art. 163 comma 3. TUEL del D.Lgs. n. 267, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 56 del 11/06/2013 prot. n. 13587 ad oggetto: "**Ordinanza contingibile ed urgente** – comma 5 art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 21 Regolamento comunale approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 – Esecuzioni lavori urgenti di ripristino funzionamento pompa sommersa pozzo San Martino e ripristino perdite rete acquedotto comunale".

Visto che i lavori di estrazione pompa sono stati affidati alla Ditta Cataldo Girardi giusto verbale di consegna – lavori urgenti in data 11/06/2013 e che la pompa è stata estratta in data 12/06/2013;

Riscontrato che vi sono state difficoltà nell'estrarre la pompa dal pozzo e si sospetta una lacerazione della camicia in acciaio di rivestimento del pozzo artesiano per cui si rende indispensabile ed urgente una ispezione dello stesso con video camera con conseguente registrazione dei dati.

Viste le richieste di immediata disponibilità ed eseguire l'intervento e di preventivo inviato via email alle Ditte Idroambiente s.r.l., Del Vecchio Michele, Cogeo s.r.l.;

Visto che solo le Ditte Idroambiente e Cogeo hanno fatto pervenire la loro offerta.

Giudicata la più vantaggiosa l'offerta della Ditta Cogeo s.r.l. la quale ha richiesto per effettuare la video-ispezione un compenso di € 2.900.00 IVA esclusa che determina una spesa totale di € 3.509.00 se l'ispezione viene eseguita fino alla massima profondità di mt 300.00.

Ritenuto di dovere approvare il predetto preventivo inviato dalla Ditta CO.GEO. srl e di dover conferire alla stessa formale incarico urgente dando atto che la presente sarà immediatamente trasmessa al servizio finanziario ai fini della prenotazione della spesa sul redigendo bilancio di previsione 2013.

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n° 04 del 16/01/2013;

Visto Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia DCC n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. del 2000 n. 267;

Codice CIG **XF60A4A30B**

D E T E R M I N A


1. Di approvare il preventivo n. 134/P-vid/13 presentato via email dalla Ditta CO.GEO. s.r.l. conferendo alla stessa formale incarico per eseguire la video ispezione del pozzo artesiano comunale sito in c.da San Martino, dando atto che l'ispezione sarà eseguita nella giornata di domani 19/06/2013.
2. Di trasmettere il seguente provvedimento, in esecuzione della Ordinanza Sindacale n. 56 del 11/06/2013, al servizio finanziario ai fini della prenotazione della spesa sul redigendo bilancio di previsione 2013.
3. Di procedere al pagamento del corrispettivo alla Ditta esecutrice CO.GEO. s.r.l.: a lavori ultimati; a presentazione della fattura vistata favorevolmente dal Responsabile del Procedimento e DD.LL. geom. Michele DI DIO; acquisizione del DURC e/o autodichiarazione come per legge, con successivo e separato atto, dopo aver attenuto la regolarizzazione dell'impegno di spesa.

Allegati:

1. Ordinanza Sindacale n. 56 del 11/06/2013 prot. n. 13587.
2. Preventivo n. 134/P-vid/13 presentato dalla Ditta CO.GEO. s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale DALO'



L'Istruttore del Provvedimento

geom. Michele DI DIO




(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 18.08.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Michele GALASSO



11 GIU. 2013

Prot. N. 13587

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ordinanze n. 56

Prot. gen. n. ____ del ____

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – comma 5 art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 21 Regolamento comunale approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 – Esecuzioni lavori urgenti di ripristino funzionamento pompa sommersa pozzo San Martino e ripristino perdite rete acquedotto comunale.

IL SINDACO

Vista la relazione tecnica di somma urgenza redatta in data odierna dal Capo Servizio Manutenzioni geom. Michele DI DIO che di seguito integralmente si riporta:

Nella mattinata di sabato 08/06/2013 si è avuta l'interruzione del funzionamento della pompa sommersa installata sul pozzo San Martino che alimenta l'acquedotto comunale.

Ricevuta la segnalazione telefonica dall'Assessore Del. ai LL.PP. consigliavo subito di attivare l'allaccio alla Condotta del Consorzio di Bonifica.

Nel pomeriggio alle ore 17,00 circa procedevo ad ispezionare i luoghi e verificavo:

- 1) *Che la Ditta A.D. Grandi Lavori aveva già proceduto ad effettuare l'allaccio provvisorio per collegare le tubazioni del Consorzio di Bonifica con quello dell'acquedotto comunale. Sono stati disposti tre contatori da parte del Consorzio attivati verso le ore 20,00. Il consorzio sta erogando circa lt. 3 - 4 al secondo.*
- 2) ***Che la pompa sommersa è in blocco.*** *(Effettuando la procedura di avviamento pompa il quadro elettrico andava in blocco).*
- 3) *Che sull'imbocco del pozzo artesiano il cavo di messa a terra si è completamente liquefatto sicuramente conseguenza di intenso corto circuito.*

Per ripristinare l'erogazione è necessario estrarre la pompa dal pozzo e da come si presenta la situazione, sicuramente, sarà necessaria sostituirla.

Per questo sempre nel pomeriggio di sabato convocavo sul posto la Ditta Aldo Girardi esecutrice dell'ultimo intervento di manutenzione eseguito nel mese di luglio 2010 (in questa occasione fu estratta la pompa dal pozzo e ripristinato il funzionamento della stessa), in quanto ben conosce la situazione dell'impianto.

Il titolare della Ditta, previa ispezione dei luoghi, confermava la necessità di estrarre la pompa dal pozzo e seduta stante dava la sua immediata disponibilità ad intervenire.

Nel contempo lo scrivente, a seguito di segnalazioni ricevute, ha riscontrato che sull'impianto di acquedotto vi sono tre perdite di acqua che è necessario rimuovere in termini di somma urgenza approfittando del momentaneo blocco della pompa.

Di seguito si indicano i siti:

- 1) *Via San Martino all'altezza dell'ex laboratorio di lavorazione marmi (nei pressi dei locali di proprietà Elia);*
- 2) *Via San Martino incrocio con via Stazione nei pressi della palestra ginnica Ilgrande;*
- 3) *Via Taranto all'altezza del Km. 616,400. In questo sito la Ditta A.D. grandi Lavori ha aperto già da qualche giorno lo scavo mettendo a nudo le due tubazioni in acciaio: la principale da mm 160 e la secondaria da 2 pollici. In questo punto le tubazioni vanno sostituite per un tratto di circa mt 15,00 e va disposta una valvola di manovra da sistemare in pozzetto. Dal momento che la Ditta non riesce a reperire la tubazione in acciaio il ripristino sarà eseguito con tubazione in PVC (si è in attesa di preventivo di spesa). Questa diramazione è importante in quanto serve il distacco dei Vigili del Fuoco.*

Effettuata una stima sommaria e sintetica dei lavori sopra elencati ha determinato un importo di € 20.000,00 fatte salve tutte le opportune verifiche e valutazioni da effettuare all'atto esecutivo dei lavori.

*Pertanto questo Ufficio pur riscontrato che **trattasi di opere da eseguire senza indugio con il rito della somma urgenza**, non ha redatto i relativi verbali d'urgenza in quanto non vi è copertura finanziaria nel relativo capitolo di bilancio (capitolo 2 intervento n. 1090403). Il predetto capitolo presente una disponibilità di € 611,33 (vedi all. a).*

F.to Il Capo Servizio R.P. (Geom. Michele DI DIO)



Ritenuto di dover adottare provvedimento con tingibile ed urgente per scongiurare grave pericolo di natura igienico sanitario ordinando:

- L'immediata esecuzione di tutte le opere strettamente necessarie per assicurare il ripristino della funzionalità dell'impianto di emungimento acqua sito in via San Martino e dell'eliminazione delle perdite riscontrate sulla rete dell'acquedotto comunale in dettaglio descritte nella relazione urgente redatta dal Capo Servizio Manutenzioni in data odierna sopra integralmente riportata facendo ricorso alle procedure previste nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 divenuto esecutivo il 12.02.2010.

Visto l'art. 87 dello Statuto Comunale;

Visto il comma 5 dell'art. 50 e comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 21 del Reg. Com. (D.C.C. n. 57/2009)

ORDINA

1. Al Responsabile della 5 Area Servizi Tecnici l'immediata esecuzione di tutte le opere strettamente necessarie per assicurare il ripristino della funzionalità dell'impianto di emungimento acqua sito in via San Martino e dell'eliminazione delle perdite riscontrate sulla rete dell'acquedotto comunale in dettaglio descritte nella relazione urgente redatta dal Capo Servizio Manutenzioni in data odierna sopra integralmente riportata facendo ricorso alle procedure previste nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009 divenuto esecutivo il 12.02.2010.
2. ai Responsabili:
 - della 2 area finanziaria rag. Michele GALASSO;
 - 5 area tecnica rispettivamente ed arch. Pasquale DALO;ognuno nell'ambito delle proprie competenze di procedere alla regolarizzazione del preliminare impegno di spesa stimato sommariamente in € 20.000,00.

Nomina

Direttore dei Lavori e Responsabile del procedimento il geom. Michele DI DIO.

Dispone

L'invio delle presente ordinanza per opportuna conoscenza:

- 1) Alla Compagnia Carabinieri di Castellaneta;
- 2) Alla Tenenza Guardia di Finanza di Castellaneta;
- 3) Al comando dei Vigili del Fuoco di Taranto – Distaccamento di Castellaneta.
- 4) Al Comando Vigili Urbani di Castellaneta.

Che tutte le notifiche devono essere effettuate a mezzo messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li 11/06/ 2013.

Visto:

D. Responsabile 5° Area (Arch. Pasquale DALO)

Pasquale Dalò

Alcu



Il Sindaco
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

[Signature of Giovanni Gugliotti]



- TRIVELLAZIONI
- RICERCHE IDRICHE
- IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE



Valenzano 17-06-2013

Prot. n. 134/P-vid/13

AI COMUNE DI CASTELLANETA
C.A. del Geom. M. Di Dio
Via Principe di Napoli, 1
74011 Castellaneta (TA)
acquedottocomunale@castellaneta.gov.it

A seguito gentile richiesta del 14 u.s., ci pregiamo sottoporVi la seguente offerta per la realizzazione di una ispezione televisiva in foro eseguita con telecamera a colori in agro di Castellaneta C.da S. Martino.

Detta offerta con la firma posta in calce per accettazione, da parte della ditta Committente, assume valore di conferma d'ordine a tutti gli effetti di legge!

VIDEOISPEZIONE

Art.01/a

Mobilitazione delle apparecchiature e del personale specializzato per l'esecuzione di ispezione televisiva con telecamera a colori in pozzi a partire da D.I. 100 mm., temperatura max acqua 55°C, dotata di impianto di illuminazione, grandangolo orientabile assialmente e radialmente sino ad ottenere un brandeggio superiore ai 180° ed una rotazione di 360°, indicazione della profondità raggiunta sovrimpressa in continuo, titolatrice e registrazione su DVD:

Importo a corpo € 800,00 per cad. videoispezione

Art.01/b

Prezzo esecuzione indagine televisiva per profondità compresa tra 000 m e 300 m da piano campagna

Importo €/ml 7,00

Art.01/c

Importo complessivo della videoispezione fino alla profondità di ml 300€ 2.900,00
(qualora non si raggiunga la profondità prevista e/o la videoispezioni non supera i 200 mt sarà addebitato l'importo minimo di € 1.400,00 oltre a quanto previsto all'art.01/a per ciascuna videoispezione).

Art.02

Sono a carico e cura della Committente: lo smontaggio dell'impianto di sollevamento almeno prima delle 72h dall'intervento, le vie di accesso, l'IVA come per legge e quant'altro non espressamente previsto dalla presente offerta.

Art.03

L'esecuzione della videoispezione è subordinata allo stato dei fori, qualora ci dovessero essere pericoli di crollo e/o zone prive di rivestimento metallico e/o deteriorato che impedisce il passaggio della telecamera, la scrivente società, a propria discrezione, potrà decidere di non procedere alle riprese, a meno di impegno scritto della committente di risarcimento dei danni qualora la telecamera dovesse rimanere incastrata nel foro e rilascio di polizza fideiussoria a garanzia per un importo di € 40.000,00.



Art.04

Tempi di intervento: mercoledì 19 giugno 2013 per ordine con delibera di somma disponibile ricevuta entro le ore 12,00 del 18 c.m. unitamente al C.I.G. per effettuare le comunicazioni previste dalle norme vigenti.

Art.05

Pagamento: rimessa diretta a ricevimento fattura mediante bonifico.

Banca di appoggio: UNICREDIT BANCA Fil. di Capurso IBAN IT83K0200841411000010428946

Per eventuali altre dilazioni e/o omessi e/o ritardati pagamenti rispetto alle condizioni innanzi stabilite, saranno addebitati alla ditta Committente, gli interessi passivi al tasso di sconto corrente.

Art.06

Validità dell'offerta: 60 giorni dalla data della presente.

Restiamo a Vs. completa disposizione di eventuali ed ulteriori chiarimenti tecnico-commerciali e nell'attesa di un Vs. gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più sinceri e cordiali saluti.

Per accettazione
La Ditta Committente

CO.GEO s.r.l.

Il Responsabile Commerciale

¹Con espresso richiamo alla legge 196/03 si riconosce alle parti il diritto di trattare i dati per l'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente atto e per adempiere a tutto quanto ad esso e strettamente inerente.