



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.
Li _____.

IL RESPONSABILE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

cat. 2 classe 02.05 fasc. n. 1/2013

AREA 5° Servizi Tecnici e Cimiteriali.

DETERMINAZIONE

n. 88 del 09/05/2013

607/2013
M

OGGETTO: Lavori di ripristino tubo pluviale lato sud fabbricato comunale ex mercato coperto. Conferma incarico a Ditta Edil Service 2001 ed impegno spesa.

In data 09/05/2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale DALO'

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000 (e successive modifiche ed integrazioni), regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03/11/2012, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012.
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30 giugno 2013, giusta legge di stabilità n. 228/2012 e che, quindi in base all'art. 163 Comma 3, TUEL del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

L'assessore Del. ai LL.PP., nonché alcuni cittadini hanno segnalato:

- La rottura del tubo pluviale posto sul lato sud del ex mercato coperto comunale.

Ispezionato i luoghi si è constatato:

- che il tubo pluviale del lato sud dell'ex mercato coperto si è distaccato dal tronco di tubo che fuoriesce dal solaio di copertura. Nelle giornate di pioggia le acque meteoriche si riversano sul muro del fabbricato e sulla strada causando problemi di infiltrazioni sul muro perimetrale del fabbricato e problemi agli eventuali passanti.

Lo stato dei luoghi richiedeva un urgente intervento per cui si è conferito verbalmente incarico alla Ditta Edil Service 2001 di Stefano Santillo che ha dato la sua pronta disponibilità ad intervenire.

L'importo dei lavori è stato stimato a corpo in € 300,00 oltre IVA al 10% che determina un importo totale di € 330,00 accettato dalla Ditta senza riserva lacuna con la precisazione:

- che in caso di imprevisti e/o esecuzione di maggiori opere le stesse saranno valutate in economia utilizzando il prezzario A.R.I.A.P (Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia).
- che la Ditta esecutrice: che deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; deve utilizzare materiali della migliore qualità e potrà metterli in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori, o in caso di controversia, con atto dell'Amministrazione; che eventuali materiali di risulta devono essere smaltiti secondo legge ovvero portati alle discariche autorizzate e deve essere consegnata alla D.L. la relativa ricevuta di consegna.

Ritenuto di dovere procedere:

- a confermare l'incarico alla Ditta Edil Service 2001 di Stefano Santillo;
- ad impegnare la relativa somma di € 330,00 sull'intervento n. 1010503 capitolo n. 4 ad oggetto "*recupero e manutenzione patrimonio immobiliare*" Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità.

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n. 04 del 16.01.2013,

Visto Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia DCC n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;


CIG: XEB0834A14

D E T E R M I N A

- 1) Di confermare l'incarico alla Ditta Edil Service 2001 di Santillo Stefano di procedere ad effettuare il ripristino del tubo pluviale lato sud del fabbricato comunale ex mercato coperto, alle condizioni tutte indicate in dettaglio in narrativa che vengono accettate dalla Ditta con la sottoscrizione del presente atto.
- 2) Di confermare l'incarico di Direttore dei Lavori al geom. Michele DI DIO.
- 3) Di impegnare la somma di € 330,00 sull'intervento n. 1010503 capitolo n. 4 ad oggetto "*recupero e manutenzione patrimonio immobiliare*" Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità.
- 4) Di procedere al pagamento del corrispettivo alla Ditta esecutrice Edil Service di 2001 di Stefano Santillo: a lavori ultimati; a presentazione della fattura vistata favorevolmente dal Responsabile del Procedimento e DD.LL.; acquisizione del DURC e/o autodichiarazione come per legge, ~~con successivo e separato atto.~~


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale DALO'



L'Istruttore del Provvedimento

geom. Michele DI DIO



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

14 MAG. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MICHELE GALASSO