

COMPARAZIONE
AMBITO-MEDIA

AMBITO
D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ
DELL'AMBITO


PROBLEMATICHE

			Problematiche	Quantità
AM	ACCESSI PIAZZA A 100%100%55%100%	55%	Presenza gradino in accesso alla piazza (cad)	2
CM	CORPO PIAZZA A 100%100%64%67%	64%	Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad) Assenza di balaustra (m) Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)	1 10 10
PM	PAVIMENTAZIONE PIAZZA A 0%100%20%0%	20%	Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sconnessa (m²)	3602
FF	ATTREZZATURE PIAZZA A 50%100%75%100%	56%	Percorsi tattili assenti (m) Segnale scale a pavimento assenti (cad)	675 6

LEGENDA:

Media delle piazze

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
1	AM	X
2	CM	X
3	PM	X
4	FF	X

LIVELLO ATTUALE

