

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ


DELL'AMBITO

PROBLEMATICHE

				Problematiche	Quantità
AM		ACCESSI PIAZZA	A 100%100%90%100%	90%	
		CORPO PIAZZA	A 100%100%48%67%	48%	Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad) Assenza di balaustra (m) Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)
		PAVIMENTAZIONE PIAZZA	A 100%100%40%100%	40%	Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sconnessa (m²)
		ATTREZZATURE PIAZZA	A 50%100%75%100%	56%	Percorsi tattili assenti (m) Segnale scale a pavimento assenti (cad)
CM					1 2 2
PM					960
FF					172 6

LEGENDA: — Media delle piazze

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
1	AM	✓
2	CM	✗
3	PM	✗
4	FF	✗

LIVELLO ATTUALE

