

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ


DELL'AMBITO

PROBLEMATICHE

			Problematiche	Quantità
AM	ACCESSI PIAZZA A 100%100%65%100%	65%		
CM	CORPO PIAZZA A 100%100%48%0%	48%	Larghezza del percorso inferiore a 90 cm (m) Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad) Assenza di balaustra (m) Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)	1 1 2 2
PM	PAVIMENTAZIONE PIAZZA A 0%100%20%0%	20%	Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sconnessa (m²) Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Buchi pavimento rampe di scale e gradini (m)	3012 4
FF	ATTREZZATURE PIAZZA A 50%100%75%100%	56%	Percorsi tattili assenti (m) Segnale scale a pavimento assenti (cad)	401 4

LEGENDA: — Media delle piazze

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
1	AM	X
2	CM	X
3	PM	X
4	FF	X

LIVELLO ATTUALE



Non sufficiente

Sufficiente

A+

A

B

C

D

E

Powered by AVLA